

frogblue prikazovalnik

frogDisplay

CU-Dis-A.01

Upravljalni vmesnik na dotik

Predvidena uporaba

3,5-palčni upravljalni vmesnik na dotik za krmiljenje npr. luči, senčil, ogrevanja in scenarijev. Z 2 vhodoma za poizvedbo kontaktov z majhno napetostjo brez dodatnega napajanja.

Montaža v vtičnico naprave v skladu z DIN 49073. (globina doze najm. 53 mm)

Varnostni napotki

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo električarji.


Pri neupoštevanju navodil lahko pride do gmotne škode na napravi, požara ali drugih nevarnosti!

Nevarnost zaradi električnega udara. Pred deli na napravi izključite omrežno napetost in izklopite avtomat varovalka.

Upoštevati je treba specifične državne predpise.

Ta navodila so sestavni deli izdelka in morajo ostati pri kupcu.

Sestava naprave



L/N: Priključek omrežne napeljave

a: Vhod 1

b: Vhod 2

±: Masa

Funkcija

Sistemski informacije

Ta naprava je izdelek sistema frogblue. Za pravilno uporabo je potrebno pridobiti strokovno znanje na usposabljenjih podjetja frogblue.

Delovanje naprave je odvisno od programske opreme. Podrobne informacije o različicah programske opreme in vsakokratnem obsegu funkcij najdete na spletni strani podjetja frogblue.

Tehnične opise, nadaljnja podrobna navodila ter napotke za pravilno odstranjevanje najdete v priročniku, ki je na voljo na spletni strani podjetja frogblue.

Zagon in konfiguracija poteka preko aplikacije frogblue.

Lastnosti izdelka:

- WLAN-vmesnik
- Vmesnik Bluetooth
- Upravljalni vmesnik na dotik
- Približevalni senzor, senzor svetlosti in temperaturni senzor
- Mikrofon in zvočnik
- Napajanje prek električne napeljave, dodatni kabli med moduli frogblue niso potrebeni

Informacije za električarje

Montaža in električni priklop

NEVAROST!

Električni udar ob dotiku delov, ki so pod napetostjo.

Električni udar lahko vodi do smrti.


Pred deli na napravi izklopite napajanje in prekrite dele v bližini, ki prevajajo napetost!

NEVAROST!


Na vhode nikakor ni dovoljeno priključiti omrežne napetosti (>50 V). To ogroža varnost celotnega sistema! Predstavlja nevarnost tako za osebe kot tudi naprave in opremo!

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.


Montaža naprave



Montirajte kovinski okvir (1) na dozo naprave. Vijke je treba pritrdit na označenih položajih.




Vstavite odpahnitveno orodje v obe luknji.




Zaskočni jezički (2) morajo biti pri tem spodaj.

Vstavite prikazovalnik (3) v kovinski okvir. Pri tem upoštevajte, da bodo zaskočni jezički (2) in odprtine na prikazovalniku (3) usmerjeni eden k drugemu.



Za sprostitev kocke je treba odpahnitveno orodje potisniti v smeri zidu.



Nato kocko primite na strani in jo izvlecite iz držala.

Tehnični podatki

Omrežna napetost

AC 110-240 V~ 50 / 60 Hz

Vhodi

2, priklop brezpotencialnih kontaktov (lastna oskrba 2 V / najv. 1 mA) ali kontakti z majhno napetostjo (najv. 30 VAC/50 VDC)

Bluetooth

Bluetooth 4.2 Low Energy

Frekvenčni pas

2400 – 2483,5 MHz, najv. 4,5 dBm

WLAN

802.11 b/g/n; 2,4 GHz

Frekvenčni pas

2400 – 2483,5 MHz najv. 13,2 dBm

Temperatura okolice

-25 ... +45 °C

Temperatura skladiščenja/transporta

-25 ... +70 °C

Mere (DxŠxV)

81 x 81 x 45 mm

Vrsta priklopa

Vzmetna vtična sponka

Presek prevodnika

1 ... 1,5 mm²

električna voda

Presek prevodnika vhodov

0,2 ... 0,5 mm²

Presek prevodnika na vhod

najv. 100 m

Tehnične spremembe pridržane.

Garancija

Garancijo daje specializiran prodajalec v skladu z zakonskimi določili.

Izjava o skladnosti

Podjetje frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern izjavlja, da izdelek ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim različicam Direktiv

2014/53/EU

Direktiva RED

2011/65/EU

Direktiva RoHS

Kopija izjave o skladnosti je na voljo na: www.frogblue.com

Odklop kabelskih žil

1. S križnimi izvijačem (vel. 3) pritisnite v sprostitveni mehanizem in zadržite.

Prevodnik do konca potisnite v sponko.

2. Izvlecite kabelsko žilo.

Postopek ponovite za vsako žilo.

Kabelske žile z majhno napetostjo je treba pred priklopom napeljati skozi priloženo plastično cev. Po potrebi je treba cev skrajšati. Kabelske žile lahko gledajo največ 16 mm iz cevi.

Cev mora prekrivati celotno dolžino kabelskih žil v dozi.



Demontaža naprave

Priloženo odpahnitveno orodje pristavite k spodnjemu robu prikazovalnika tako, da bo logotip frogblue usmerjen naprej, pri čemer je treba zatite odpahnitvenega orodja do konca vstaviti v luknji na spodnjem robu prikazovalnika.

Za zaščito površine zidu oz. pri hrapih podlagaj pod odpahnitveno orodje položite priloženo plastično folijo.

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.

Montaža naprave

Priloženo odpahnitveno orodje pristavite k spodnjemu robu prikazovalnika tako, da bo logotip frogblue usmerjen naprej, pri čemer je treba zatite odpahnitvenega orodja do konca vstaviti v luknji na spodnjem robu prikazovalnika.

Za zaščito površine zidu oz. pri hrapih podlagaj pod odpahnitveno orodje položite priloženo plastično folijo.

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.

Montaža naprave

Priloženo odpahnitveno orodje pristavite k spodnjemu robu prikazovalnika tako, da bo logotip frogblue usmerjen naprej, pri čemer je treba zatite odpahnitvenega orodja do konca vstaviti v luknji na spodnjem robu prikazovalnika.

Za zaščito površine zidu oz. pri hrapih podlagaj pod odpahnitveno orodje položite priloženo plastično folijo.

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.

Montaža naprave

Priloženo odpahnitveno orodje pristavite k spodnjemu robu prikazovalnika tako, da bo logotip frogblue usmerjen naprej, pri čemer je treba zatite odpahnitvenega orodja do konca vstaviti v luknji na spodnjem robu prikazovalnika.

Za zaščito površine zidu oz. pri hrapih podlagaj pod odpahnitveno orodje položite priloženo plastično folijo.

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.

Montaža naprave

Priloženo odpahnitveno orodje pristavite k spodnjemu robu prikazovalnika tako, da bo logotip frogblue usmerjen naprej, pri čemer je treba zatite odpahnitvenega orodja do konca vstaviti v luknji na spodnjem robu prikazovalnika.

Za zaščito površine zidu oz. pri hrapih podlagaj pod odpahnitveno orodje položite priloženo plastično folijo.

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.

Montaža naprave

Priloženo odpahnitveno orodje pristavite k spodnjemu robu prikazovalnika tako, da bo logotip frogblue usmerjen naprej, pri čemer je treba zatite odpahnitvenega orodja do konca vstaviti v luknji na spodnjem robu prikazovalnika.

Za zaščito površine zidu oz. pri hrapih podlagaj pod odpahnitveno orodje položite priloženo plastično folijo.

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.

Montaža naprave

Priloženo odpahnitveno orodje pristavite k spodnjemu robu prikazovalnika tako, da bo logotip frogblue usmerjen naprej, pri čemer je treba zatite odpahnitvenega orodja do konca vstaviti v luknji na spodnjem robu prikazovalnika.

Za zaščito površine zidu oz. pri hrapih podlagaj pod odpahnitveno orodje položite priloženo plastično folijo.

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.

Montaža naprave

Priloženo odpahnitveno orodje pristavite k spodnjemu robu prikazovalnika tako, da bo logotip frogblue usmerjen naprej, pri čemer je treba zatite odpahnitvenega orodja do konca vstaviti v luknji na spodnjem robu prikazovalnika.

Za zaščito površine zidu oz. pri hrapih podlagaj pod odpahnitveno orodje položite priloženo plastično folijo.

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.

Montaža naprave

Priloženo odpahnitveno orodje pristavite k spodnjemu robu prikazovalnika tako, da bo logotip frogblue usmerjen naprej, pri čemer je treba zatite odpahnitvenega orodja do konca vstaviti v luknji na spodnjem robu prikazovalnika.

Za zaščito površine zidu oz. pri hrapih podlagaj pod odpahnitveno orodje položite priloženo plastično folijo.

Napeljav z majhnimi napetostmi ni dovoljeno napeljati skozi enako odprtino v razdelilni dozi kot napeljav z nizko napetostjo, prostorsko pa jih je treba napeljati čim bolj ločeno.